

Pallet in stelling plaatsen

Om ladingen op een veilige manier in een stelling of op een locatie te plaatsen, hanteer je een stappenplan.

Het stappenplan moet een automatisme worden voor iedere heftruckchauffeur.

Aandachtspunten

- Als je de vork bedient, moet je je voet op het rempedaal drukken (foto 1).
- Houd de vork op zijn laagste stand als je deze niet gebruikt.

Wat je gaat doen

1. Breng de vork in horizontale positie. De vork staat horizontaal als de mast (foto 2) verticaal staat.
2. Ga recht voor de plek te staan waar de lading in de stelling geplaatst moet worden. Dit is de stapelpositie (foto 3).
3. Plaats de pallet op de juiste plaats in de stelling (foto 4). De lading moet zich bij het inrijden ongeveer 5 centimeter (foto 5) boven de liggers bevinden.
4. Zet de lading neer.
5. Maak de vork vrij door deze een beetje te laten zakken.
6. Rij voorzichtig naar achteren totdat de vork zich niet meer in de stelling bevindt.
7. Laat de vork zakken naar de laagste stand.

